

Posudok

ku vykonaniu monitoringu splaškovej kanalizácie v obci Bacúch

Monitoringom splaškovej kanalizácie v obci Bacúch vykonaného od 2.7.2019 do 24.10.2019 bolo zistené nasledovné:

Kanalizácia je prevádzky schopná avšak boli zistené viaceré nedostatky, ktoré je potrebné pred spustením odstrániť.

- Na stoke A je sedem poškodení a to praskliny medzi šachtami S15-S16, S16-S17, S19-S20, 2x S21-S22, S24-S25 a medzi šachtami S25-S26 je rozbitá odbočka, ktorá aj tečie a je potrebné ju vymeniť. Ďalej na tejto stoke je potrebná oprava šacht. Úsek medzi šachtami S12-S15 je v nevyhovujúcom stave a pred spustením do prevádzky bude nutné uvedený úsek zrekonštruovať.
- Na stoke AA je potrebné vymeniť tri šachty nakoľko sú zle otočené a rozbité. Sú to šachty S2, S4 a S7.
- Na stoke A je nutné pri S2 v mieste odbočenia (cca 3m) vybudovať novú šachtu.
- Na stoke BB je medzi šachtami S3-S4 hlboko zarazená vrtaná odbočka a znižuje tak prietok vody. Na tomto úseku bude nutné opraviť aj prítok vody pri odbočke (prasknuté potrubie).
- Stoku AB doporučujeme neprevádzkovať a odstaviť.
- Nakoľko vyčistenie kanalizácie bolo vykonávané len pre potreby monitoringu, pred spustením je potrebné vyčistiť komplet kanalizáciu a úseky znovu prekontrolovať (zmonitorovať).

V Badíne 31.10.2019

Peter Bucholcer, konateľ